

AUTOCLARIANO

Servicio Postventa - Audi Volkswagen Seat



Das Auto.

Volkswagen Service

**El 50% de los daños en
vehículos de más de 5 años
ocurren al romperse la correa
de distribución.**



**Comprueba su estado
y evita problemas.**

Debido a la antigüedad, el kilometraje y el desgaste, la correa de distribución puede romperse y provocar graves problemas.

En el caso de tu Golf, **Volkswagen recomienda reemplazarla** a partir de 180.000 km.

En tu Servicio Oficial, un Asesor de Servicio la revisará y te indicaremos si es conveniente cambiarla, a un precio muy ajustado.

**CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN:
495 €**

El precio incluye la **mano de obra** para todas las operaciones y los **Recambios Originales** necesarios para asegurar la mayor precisión en el ajuste y tensionado: correa dentada, elementos tensores, correas adicionales (según modelo) y otras piezas auxiliares.

En Volkswagen Service encontrarás la experiencia de los profesionales que mejor conocen tu Volkswagen para realizar la sustitución de una pieza tan importante.

> PIDE CITA 962915340

Volkswagen Service.
Como en Volkswagen, en ningún sitio.

AUTO CLARIANO, S.A.
Avda. Germanias, 10
46870 Ontinyent
Valencia